

Рекомендуемая подготовка поверхностей под нанесение ULTRATOR LOFT

ПОЛЫ: цементно-песчаная стяжка

В случае если стяжка окажется не ровной, технический консультант по факту осмотра предложит варианты ее до-подготовки:

1. Наливной пол на стяжку (5мм)
2. Отшлифовать стяжку машинным способом

Если стяжка ровная, но присутствуют небольшие трещины, грунтовочный состав Primer SN их успешно заполнит, дополнительно ничего делать не нужно.

Поверхность полов должна быть сухой или слегка влажной, чистой и прочной. Прочность основания также должны быть достаточной для окончательного использования и типов нагрузки, которым оно может быть подвержено. Прочность бетона (основания) - от 25Мпа, тест «pull off»- не менее 1,5МПа.

Уровень остаточной влажности основания должен быть максимум 4% и не должно быть подъема капиллярной влаги (проверяется с помощью листа полиэтилена). Перед нанесением Primer SN удалите «строительную» пыль с поверхности с помощью промышленного пылесоса.

СТЕНЫ: шпатлевка на цементной основе